

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://akkm.nt-rt.ru> || эл. почта: [amt@nt-rt.ru](mailto:amt@nt-rt.ru)

## АТТ-2065 Измеритель температуры

Измерение температуры контактным методом в диапазоне: -50...270 °С, разрешение: 0.1 °С (-50...200 °С) / 1 °С (220...270 °С); погрешность: 1%+1 °С (-20...200 °С); функция удержания значений, min/max значения; автоотключение. Питание: 2x1.5 В. Размеры: 181x35x20 мм. Вес: 0.15 кг. Гарантийный срок: 14 месяцев. Недорогой проникающий термометр с широким диапазоном температур прекрасно подходит для быстрых измерений внутренней температуры объектов.

### Технические характеристики

- Диапазон измерений -50...+270 °С
- Разрешающая способность 0.1 °С
- Автоотключение
- Индикатор разряда батареи
- Питание 1.5 В x 2 (AG13)
- Габаритные размеры 181x35x20 мм
- Масса 0.15 кг
- Габаритные размеры в упаковочной таре 80x40x200, вес 0,15 кг.

#### Диапазон температур

-50 °С...-20 °С  
-20 °С...+200 °С  
+200 °С...+270 °С

#### Погрешность измерения

±(1.5%+1 °С)  
±(1%+1 °С)  
±(2%+4 °С)

### Стандартная комплектация

- Прибор

- Чехол для переноски
- Руководство пользователя